



التشخيص الفني

لمناطق التوسيع لسنة 2023

نتائج التشخيص الفني للتقسيم الترابي للمنطقة البلدية في إطار إعداد المخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2023
الخاص بمناطق التوسيع :

نقدم للسادة المواطنين متساكني المنطقة البلدية هذا التشخيص بغية الاطلاع عليه وتقديم مقتراحاتهم وملاحظاتهم بمكتب القسم الفني (المصلحة الفنية) ، وكذلك عبر صفحتها الرسمية وأثناء الجلسات التشاركية المبرمجة طبقا للرزنامة المنشورة والمتفق عليها على أن يتم اختيار المشاريع المتفق عليها بصفة نهائية خلال الجلسة العامة التشاركية الأخيرة التي ستتعقد بمقر البلدية يوم الجمعة 23 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا

منطقة التدخل رقم 1 : عمادة ملاق


| النوير العمومي | | | الترصيف | | | الطرقات | | | عدد الأحياء | الأحياء |
|------------------------------|-----------|---------------|----------|------------|-----------|------------|-------|-----------------|-------------|---------|
| النسبة العامة | حالة حسنة | حالة غير حسنة | غير مرصف | ترصيف جزئي | مرصف | حالها | معبدة | الطول (متر خطى) | | |
| الشبكة موجودة وتتطلب الصيانة | % 20 | % 30 | % 50 | حسنة سيئة | % 50 % 50 | حسنة سائفة | 1600 | 08 | ملاق القرية | القرية |
| | % 60 | % 20 | % 20 | حسنة سائفة | % 60 % 40 | حسنة سائفة | 2000 | 08 | حي حشاد | حي حشاد |
| | % 80 | % 10 | % 10 | حسنة سائفة | % 70 % 30 | حسنة سائفة | 1350 | 07 | حي فطوم | حي فطوم |

ملاحظة :

1 غياب ملعب حي مهياً

2 غياب حديقة مهياً

3 البنية الأساسية داخل بقية العمادة مهترئة ومعظم المسالك والطرقات تتطلب التدخل العاجل



منطقة التدخل رقم 2 : عمادة سيدى خيار

| التنوير العمومي | | | الترصيف | | | الطرقات | | | الأحياء | عدد الأنهج |
|-------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|--------------|---------|-------|-------------|---------|------------|
| النسبة العامة | حالة غير حسنة | حالة حسنة | غير مرصف | ترصيف جزئي | مرصف | حالها | معبدة | الطول | | |
| الشبكة موجودة و تتطلب الصيانة | % 30 | % 20 | % 50 | حسنة متوسطة | % 50 % 50 | 1900 | 08 | القريّة | | |
| | % 60 | % 10 | % 30 | حسنة سيئة | % 30 % 70 | 800 | 08 | الحي الجديد | | |
| | % 100 | % 00 | % 00 | متوسطة سيئة | % 30 % 70 | 550 | 07 | الدرابيلية | | |


ملاحظة :

1 غياب ملعب حي مهياً

2 غياب حدائق مهياً

3 البنية الأساسية داخل بقية العمادة مهترئة ومعظم المسالك والطرقات

تطلب التدخل العاجل



منطقة التدخل رقم 3 : عمادة تل الغزلان

| التنوير العمومي | | | الترصيف | | | الطرقات | | | عدد الأحياء | الحياة |
|------------------------------|---------------|-----------|----------|------------------------|-------------------|---------|-------|--------|-------------|--------|
| النسبة العامة | حالة غير حسنة | حالة حسنة | غير مرصف | ترصيف جزئي | مرصف | حالها | معبدة | الطول | | |
| الشبكة موجودة وتحتاج الصيانة | %50 | %20 | %30 | حسنة متوسطة سيئة | %40 %30 %50 | 1500 | 08 | القرية | | |


ملاحظة :

غياب ملعب حى مهياً ١

3 غياب حديقة مهياً

3 البنية الأساسية داخل بقية العمادة مهترئة ومعظم المسالك والطرق تطلب

التدخل العاجل



منطقة التدخل رقم 4 : عمادة القصر

ملاحظة : عمادة ذات طابع فلاحي بامتياز

- 1 لا يوجد بها تجمع سكاني واضح يمكن من خلاله إعداد مثال تهيئة عمرانية
- 2 غياب ملعب حي مهياً
- 3 غياب مستوصف
- 4 البنية الأساسية داخل بقية العمادة مهترئة ومعظم المسالك والطرق تطلب التدخل العاجل

منطقة التدخل رقم 5 : عمادة سركونة

ملاحظة : عمادة ذات طابع فلاحي وغابي وذات تضاريس صعبة

1 نسبة النزوح بها مرتفعة

2 لا يوجد بها تجمع سكاني واضح يمكن من خلاله إعداد مثال تهيئة
عمرانية

3 غياب ملعب حي مهياً

4 غياب مستوصف

5 البنية الأساسية داخل بقية العمادة مهترئة ومعظم المسالك والطرق
تتطلب التدخل العاجل